Appendix F

Crack displacement time histories for High Mesa structure



3/16/05a



3/16/05b



3/17/05



3/18/05a



3/18/05b



4/12/05


100
0
-100
0
1
2
3
4
5
6
7
TIME (sec)
67.2 micro-inch peak

4/13/05


100
0
-100
0
1
2
3
4
5
6
7
TIME (sec)
95.5 micro-inch peak

4/14/05